

Paquete completo SLICE®

Paquete completo portátil para corte exotérmico con su propia fuente de ignición, cilindro de oxígeno y regulador

ARCAIR
AN ESAB® BRAND



Paquete completo
SLICE

Vaya a cualquier lugar, corte, queme o perforo prácticamente cualquier material metálico, no metálico o compuesto con este paquete de corte exotérmico.

Un sistema de corte autónomo apto para las situaciones de corte de emergencia o entrada forzada donde cada segundo cuenta.

- Mango de soplete y protector de goma perfeccionados para mejorar el agarre del operador y brindar protección contra el rocío fundido al perforar.
- Ensamble de encendedor mejorado que incorpora un mecanismo de deslizamiento que permite al operador exponer sólo una pequeña porción de la barra de encendido (cobre), aumentando así la vida útil de la barra de cobre del encendedor.
- Caja de batería con características mejoradas en comparación con el modelo anterior:
 - Recarga más rápida de una batería "muerta"
 - Mejor "medidor de gas" visual que indica el estado de la batería
 - Protección contra sobrecarga

Visite esab.com para obtener más información.

Industria

- Construcción de puentes
- Fabricación industrial y general
- Minería
- Reparación y mantenimiento
- Elevadores de acero



Paquete completo SLICE®

Especificaciones	
Voltaje de red (entrada)	120 V CA 60 Hz y 220 V CA 50 Hz
Voltaje de salida	12 V CC
Tiempo de recarga (batería completamente descargada)	6 h
Varillas de corte exotérmico	1/4 in x 22 in, sin recubrimiento, 25 piezas
Longitud del cable de alimentación y manguera de oxígeno	3 m (10 ft)
Tamaño AWG del cable de alimentación	#10
Marca de certificación (estándares)	CE
Dimensiones (La x An x Al) (sin cilindro)	400.05 mm x 638.18 mm x 206.38 mm (15 in x 25 in x 8 in)
Dimensiones La x An x Al (con cilindro)	400.05 mm x 688.98 mm x 206.38 mm (15 in x 27 in x 8 in)
Peso sin cilindro	17.71 kg (39.05 lb)
Peso con cilindro	31.75 kg (70 lb)

Información para pedidos	
Paquete completo SLICE, 120 V CA 60 Hz	63991040
Paquete completo SLICE, 220 V CA 50 Hz	63991042

Opciones y Accesorios	
Fuente de ignición de batería SLICE	96-076-040
Adaptador de corriente con cable de alimentación NAM	96-076-041
Soplete de corte SLICE con cable de alimentación #10 (al encender con batería de 12 V y cortar sin corriente eléctrica)	03-003-012
Soplete de corte SLICE con cable #6 (al encender con batería de 12 V y cortar sin corriente eléctrica)	03-003-011
Soplete de corte SLICE con cable #1 (hasta 200 A con corriente eléctrica)	03-003-010
Ensamble de encendedor SLICE	72-012-010
Varillas de corte	
Varillas de corte exotérmico SLICE con revestimiento fundente, 1/4 x 22 in, 100 piezas	42049003
Varillas de corte exotérmico SLICE con revestimiento fundente, 1/4 x 22 in, 25 piezas	42049002
Varillas de corte exotérmico SLICE sin revestimiento, 3/8 x 36 in, 25 piezas	43049009
Varillas de corte exotérmico SLICE sin revestimiento, 3/8 x 18 in, 50 piezas	43049007
Varillas de corte exotérmico SLICE sin revestimiento, 1/4 x 22 in, 25 piezas	43049002
Varillas de corte exotérmico SLICE sin revestimiento, 1/4 x 44 in, 25 piezas	43049005
Varillas de corte exotérmico SLICE con revestimiento fundente, 3/8 x 18 in, 50 piezas	42049005
Varillas de corte exotérmico SLICE sin revestimiento, 1/4 x 22 in, 100 piezas	43049003



ESAB / esab.com

