

OK Flux 10.37

Flux aggloméré fluor basique, destiné principalement au surfaçage de cylindres de laminoirs continus, au moyen de fils fourrés utilisés avec un arc simple ou double. Ce flux garantit un excellent détachement du laitier et tolère de hautes températures d'entrepasse. Densité Indice de basicité 1,0